

**Список радиокомпонентов к статье:** Автомат включения освещения

**Краткое описание:** Схема позволяет собрать автомат включения освещения на герконовом датчике

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
R1	Резистор	<a href="#">300 Ом</a>	1	
R2	Резистор	<a href="#">1 МОм</a>	1	
R3	Резистор	<a href="#">510 Ом</a>	1	
R4	Резистор	<a href="#">1 кОм</a>	1	
R5	Резистор	<a href="#">1 кОм</a>	1	
R6	Резистор	<a href="#">1 кОм</a>	1	
R7	Резистор	<a href="#">1 кОм</a>	1	
C1	Конденсатор	0.33 мк*400 В	1	
C2	Конденсатор	100 мк*25 В	1	
C3	Конденсатор	0.1 мк	1	
C4	Конденсатор	470 мк*16 В	1	
C5	Конденсатор	0.15 мк	1	
C6	Конденсатор	0.15 мк	1	
VT1	Транзистор	КТ315Е	1	
VDS1	Диодный мост	КЦ405	1	
VDS2	Диодный мост	КЦ405	1	
DA1	Линейный регулятор	<a href="#">LM7805</a>	1	
DA2	Микросхема	К155ТМ2	1	
VD1	Стабилитрон	<a href="#">1N4742А</a>	1	
VS1	Тиристор & Симистор	<a href="#">KV202Н</a>	1	
SF1	Геркон трёхвыводной		1	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/house/1-455.php>

Автор: [ilya\\_orel00](#)

Дата публикации: 09.05.2018