

## Перечень радиокомпонентов

**Список радиокомпонентов к статье:** Простые пробники транзисторов без выпаивания из схемы

**Краткое описание:** Существует множество различных схем для проверки транзисторов и измерения их параметров. Но на практике чаще всего нужно бывает лишь быстро убедиться в том, что транзистор в схеме исправен, не вдаваясь в тонкости его вольт-амперных характеристик.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
<u>Вариант 1.</u>				
	Конденсатор	0.047 мкФ	1	
	Резистор	<a href="#">22 кОм</a>	1	
	Звуковой излучатель	ДЭМШ	1	
<b>Tr1</b>	Трансформатор		1	От старого транзисторного приемника
<b>S1</b>	Переключатель		1	
	Батарея питания	9 В	1	
<u>Вариант 2.</u>				
<b>T1, T2</b>	Транзистор	МП-40	2	Можно и другие
<b>R1, R4</b>	Резистор	<a href="#">39 кОм</a>	2	
<b>R2, R3</b>	Резистор	<a href="#">1 кОм</a>	2	
<b>C1, C2</b>	Конденсатор	0.1 мкФ	2	
<b>EP1</b>	Звуковой излучатель	ДЭМШ	1	
<b>S1</b>	Переключатель		1	
	Выключатель		1	В схеме не указан, но нужен
	Батарея питания	9 В	1	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/izmer/izmer116.php>

Автор: Барышев Андрей

Дата публикации: 2012 г.