

Перечень радиокомпонентов

Список радиокомпонентов к статье: Использование токовых трансформаторов с мультиметрами

Краткое описание: В данной статье описано как изготовить приставку к мультиметру для измерения больших величин переменного тока.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
TR1	Трансформатор	1:2500	1	OSWELL CT104P 100A
R1	Резистор	10 Ом	1	
RV1	Подстроечный резистор	100 КОм	1	
C1, C2	Конденсатор	*	2	Установить при проблемах с помехами
	Разъем	"банан" 4мм	2	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/izmer/izmer183.php>

Автор: [shved](#)

Дата публикации: 21.11.2017