

Перечень радиокомпонентов

Список радиокомпонентов к статье: Питание мультиметра от литий-ионного аккумулятора

Краткое описание:

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
DA1	Контроллер заряда	MCP73831	1	
DA2	Компаратор	LM2903	1	
DA3	DC/DC импульсный конвертер	MC34063A	1	
VD1	ИС источника опорного напряжения	TL431	1	в корпусе SOT23
VD2	Диод Шоттки	1N5819	1	
R1, R13, R14	Резистор	1 кОм	3	SMD 1206
R2	Резистор	12 кОм	1	установка тока заряда аккумулятора
R3	Резистор	3 кОм	1	
R4	Резистор	620 Ом	1	
R5	Резистор	62 Ом	1	
R6	Резистор	10 кОм	1	
R7	Резистор	12 кОм	1	
R8	Резистор	5.6 кОм	1	
R9	Резистор	5.1 кОм	1	
R10	Резистор	1 мОм	1	
R11	Резистор	100 Ом	1	
R12	Резистор	470 кОм	1	
R15	Резистор	0.3 Ом	1	3 резистора по 1 Ом параллельно
R16	Резистор	6.2 кОм	1	
C1, C2	Конденсатор	4.7 мкф	2	
C3	Конденсатор	0.22 мкф	1	
C4	Конденсатор	360 пф	1	керамика SMD 0805
C5	Конденсатор	100мкф 16в	1	
HL1	Светодиод		1	любого цвета, SMD 1206 или выводной
LS1	Спикер	RDI-DMT-1206-I	1	Любой без генератора

Перечень радиокомпонентов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
L1	Дроссель	220 μ H	1	на любом сердечнике подходящих габаритов
S1	переключатель		1	любой миниатюрный

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/izmer/izmer186.php>

Автор: [cxema112](#)

Дата публикации: 23.04.2018