

Перечень радиокомпонентов

Список радиокомпонентов к статье: Простой ПН 12-220 50Гц

Краткое описание: Конструкция преобразователя 12-220 Вольт 50 Герц (очень простая схема)

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
	Мультивибратор	CD4047B	1	
VT1, VT2	MOSFET-транзистор	IRFZ44	2	
R1, R3, R4	Резистор	100 Ом	3	
R5	Переменный резистор	330 кОм	1	
C1	Конденсатор	220 нФ	1	
C2	Конденсатор	0.47 мкФ	1	
Tr1	Трансформатор		1	
L1, L2	Дроссель		2	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/pitanie/5-265.php>

Автор: [АКА КАСЯН](#)

Дата публикации: 06.02.2013