

Перечень радиокомпонентов

Список радиокомпонентов к статье: Жучок в спичечном коробке

Краткое описание:

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
VT1	Биполярный транзистор	КТ3102	1	
VT2	Полевой транзистор	КП307А	1	КП302, КП303, КП364
VT3	Биполярный транзистор	КТ368А	1	
VD1	Светодиод		1	
VD2	Варикап	КВ109Г	1	5-15 пФ. Замена - кремниевые диоды
C1, C3	Конденсатор	0.1 мкФ	2	
C2, C8	Конденсатор	0.01 мкФ	2	
C4	Конденсатор	1000 пФ	1	
C5, C10, C12	Конденсатор	56 пФ	3	
C6, C11	Конденсатор	18 пФ	2	
C7	Конденсатор	27 пФ	1	
C9	Электролитический конденсатор	100 мкФ	1	И более
R1, R4	Резистор	4.7 кОм	2	
R2	Резистор	10 кОм	1	
R3	Резистор	220 кОм	1	
R5	Резистор	20 кОм	1	
R6	Резистор	1 кОм	1	
R7	Резистор	820 Ом	1	
R8	Резистор	100 кОм	1	
L1, L2	Катушка индуктивности		2	
BM1	Микрофон электретный	МКЭ332	1	Лучше - импортный
WA1	Антенна	Медный провод l = 30-70 см d = 1 мм	1	
<u>Генератор Колпитца на биполярном транзисторе</u>				
VT2	Транзистор	КТ368	1	
C	Конденсатор	1000 пФ	1	
R7	Резистор	470 Ом	1	
R	Резистор	10 кОм	1	
R	Резистор	4.7 кОм	1	
<u>Кварцевая стабилизация</u>				

Перечень радиокомпонентов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
	Кварц	90 МГц	1	
C'	Конденсатор	1000 пФ	1	
R	Резистор	30 кОм	1	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/radiomic/radiomic109.php>

Дата публикации: 2005 г.