

Перечень радиокомпонентов

Список радиокомпонентов к статье: Ремонт ультразвуковой ванны GAOYUE 3560

Краткое описание: Фотографии, схема, описание простого ремонта (замена кнопок на панели управления).

| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание |
|-------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|
| VT1, VT2 | Биполярный транзистор | S9013-H | 2 | |
| VT3, VT4 | Биполярный транзистор | MJE13007 | 2 | |
| VR1 | ИС источника опорного напряжения | TL431 | 1 | |
| VD1 | Диодный мост | DB107 | 1 | |
| VD2...VD10 | Выпрямительный диод | 1N4007 | 9 | |
| RX1 | Термистор | 10D-9 | 1 | |
| R1 | Резистор | 1 МОм | 1 | |
| R2, R3 | Резистор | 5.1 кОм | 2 | |
| R4, R14 | Резистор | 150 Ом | 2 | |
| R5, R6 | Резистор | 1.5 кОм | 2 | |
| R7, R10 | Резистор | 43 кОм | 2 | |
| R8, R9 | Резистор | 120 Ом | 2 | |
| R11, R12 | Резистор | 2.2 Ом | 2 | |
| R13 | Резистор | 47 Ом | 1 | |
| C1 | Конденсатор | 0.47 мкФ. 630 В | 1 | |
| C3 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | |
| C4, C6 | Конденсатор | 0.47 мкФ. 250 В | 2 | |
| C7, C10 | Конденсатор | 0.01 мкФ. 3 кВ | 2 | |
| C8, C9 | Конденсатор | 0.22 мкФ | 2 | |
| C2 | Электролитический конденсатор | 470 мкФ. 25 В | 1 | |
| C5 | Электролитический конденсатор | 47 мкФ. 16 В | 1 | |
| C11 | Электролитический конденсатор | 10 мкФ. 100 В | 1 | |
| K1, K2 | Реле | HRS1H-S-DC5V | 2 | |
| FU1 | Предохранитель | 0.75 А | 1 | |

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://schem.net/remont/remont88.php>

Автор: [r9o-11](#)

Дата публикации: 08.07.2018