

Список радиокомпонентов к статье: Простой механический генератор энергии своими руками

Краткое описание: В этой статье я расскажу Вам о том, как сделать простейший механический генератор энергии

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
	Диод	Высоковольтный	2	Можно взять любой
	Конденсатор	400 мкФ * 450 В	2	Для умножителя
	Двигатель	Любой	1	Любой
	Амперметр	Любой	1	Можно взять другие, например, вольтметр
	Переключатель	На два контакта	1	Для измерения

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/beginner/beginner126.php>

Автор: [Tranzistor315](#)

Дата публикации: 12.07.2014