

Список радиокомпонентов к статье: Электрошокер 50000В

Краткое описание: Представлена схема мощного простого шокера. Я решил пойти самым простым путём и использовал мультивибратор, 2 транзистора, 2 резистора. Надёжно и просто...

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
	MOSFET-транзистор	IRFZ44Z	2	
	Выпрямительный диод	R3000F	1	
	Конденсатор	0.33мкФ 1кВ	2	EPCOS или RIFA
	Конденсатор	3300пФ 2кВ	1	
	Резистор	330 Ом	2	
	Резистор	15...27 МОм	2	
	Разрядник	EPCOS 1400В	1	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/house/1-338.php>

Автор: [dokichan](#)

Дата публикации: 01.09.2013