

Перечень радиокомпонентов

Список радиокомпонентов к статье: Вторая жизнь Air Wick или даешь свежий воздух - 2

Краткое описание: В статье пойдет речь о том, как купив в одном из магазинов или взяв в дар у своих друзей освежитель воздуха Air Wick, докрутить ему немножко дара видения, дабы не распыляться по пустякам, а работать только по делу и в нужное время.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
D1	Микросхема	TPS62200DRV	1	
D2	Микросхема	MAX1811ESA+	1	
D3	Микросхема	STM32L152RBT6	1	
D4	Микросхема	FT232RL	1	
VT1	MOSFET-транзистор	IRLML2402	1	
VD1	Выпрямительный диод	1N4001	1	
VD2	Диодная сборка	TPD2E001DZDR	1	
BQ1	Кварцевый резонатор	8MHz	1	HC49/S
BQ2	Кварцевый резонатор	32.768кГц	1	KX-327T_32.768kHz
C1, C3	Конденсатор	47 пФ	2	0603
C2, C6, C9, C12, C13, C15, C16, C22, C23	Конденсатор	0.1 мкФ	9	0603
C4, C5, C14	Конденсатор	1 мкФ	3	0603
C7, C8	Конденсатор	4.7 мкФ	2	0603
C10, C11	Конденсатор	22 пФ	2	0603
C17	Конденсатор	33 пФ	1	0603
C18	Конденсатор	180 пФ	1	0603
C19, C21	Конденсатор	15 пФ	2	0603
C20	Конденсатор	10 мкФ	1	0603
FP1	Предохранитель	MF-NSMF050	1	
HA1	Пьезоизлучатель	PKLCS1212E4001-R1	1	
L1	Индуктивность	BLM18AG102SN1	1	0603
L2	Индуктивность	CDRH5D28NP-100N	1	
R1, R2	Резистор	22 Ом	2	0603
R3, R9, R10, R11, R18	Резистор	100 кОм	5	0603
R4-R8, R13-R15, R17, R23	Резистор	10 кОм	10	0603
R12, R16	Резистор	0 Ом	2	0603
R19	Резистор	470 кОм	1	0603
R20	Резистор	91 кОм	1	0603

Перечень радиокомпонентов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
R21, R22	Резистор	330 Ом	2	0603
R24	Резистор	30 кОм	1	0603
SB1	Кнопка	1437565-5	1	
X1	Соединитель	MUBS1-05SN2	1	
X2	Соединитель	DC0.7/2.5	1	
X3	Соединитель	PLS-8	1	
X4	Соединитель	PLS-6	1	
X5	Соединитель	PLS-2	1	
X6	Соединитель	CWF-2	1	Устанавливать на кабеле

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/house/1-403.php>

Автор: [Mih_Mih](#)

Дата публикации: 19.03.2016