

Перечень радиокомпонентов

**Список радиокомпонентов к статье:** Переносной импульсный электросварочный аппарат

**Краткое описание:** Данный электросварочный аппарат с выносным сварочным пистолетом предназначен для сваривания листовой нержавеющей стали толщиной 0,08-0,15 мм к массивным стальным деталям, а также для соединения сваркой стальной проволоки диаметром до 0,3 мм.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
VS1	Тиристор	ПТЛ-50	1	
Д1-Д4	Диод	<a href="#">Д232А</a>	4	
Д5-Д8	Диод	Д226Б	4	
С1	Электролитический конденсатор	1000 мкФ 25 В	1	
R1	Подстроечный резистор	100 Ом	1	
SA1, SA2	Выключатель		2	
SA3	Кнопочный переключатель		1	
FU1	Предохранитель		1	
EL1	Лампочка		1	
TV1	Трансформатор	3-6 В и 8-10 В	1	
TV2	Трансформатор		1	Изготавливается самостоятельно

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/house/1-42.php>

Дата публикации: 1999 г.