

Перечень радиокомпонентов

**Список радиокомпонентов к статье:** Тестер операционных усилителей

**Краткое описание:** Представленная схема тестера операционных усилителей в корпусе DIP-8 (741, TL071, CA3130, CA3140 и др.) отличается простотой изготовления и поможет быстро проверить работоспособность ОУ.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
C1	Электролитический конденсатор	10мкФ 25В	1	
R1-R3	Резистор	<a href="#">10 кОм</a>	3	
R4	Резистор	<a href="#">1 кОм</a>	1	
LED	Светодиод		1	
S1	Кнопка		1	
	Батарея	9 В	1	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/izmer/izmer129.php>

Автор: [noauthor](#)

Дата публикации: 18.05.2013