

## Перечень радиокомпонентов

**Список радиокомпонентов к статье:** Ремонт ультразвуковой ванны ULTRASONIC CLEANER УЗИ-1.5-100

**Краткое описание:** Замена нерабочего пьезоизлучателя.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
VT1, VT2	Биполярный транзистор	<a href="#">MJE13007</a>	2	
D1-D4	Выпрямительный диод	<a href="#">1N4007</a>	4	
D7, D8	Выпрямительный диод	<a href="#">UF4007</a>	2	
HL	Светодиод	L-813GD	1	
R1, R?, R6	Резистор	<a href="#">100 кОм</a>	3	см. текст
R2, R5	Резистор	<a href="#">47 кОм</a>	2	
R3	Резистор	<a href="#">10 Ом</a>	1	2 Вт
R4	Резистор	<a href="#">3 Ом</a>	1	5 Вт (см. текст)
R?, R?	Резистор	<a href="#">470 Ом</a>	2	см. текст
C1	Конденсатор	2.2 нФ	1	1 к
C2	Конденсатор	0.33 мкФ	1	400 В
C3, C4	Конденсатор	1.0 мкФ	2	280 В
C5	Конденсатор	3.3 нФ	1	1600 В
C6, C7	Конденсатор	100 нФ	2	250 В
L1	Дроссель	EV-20	1	
L2	Дроссель		1	см. текст
Tr1	Трансформатор		1	см. фото в тексте
Tr2	Трансформатор		1	см. текст

[Добавить компоненты](#)

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/remont/remont73.php>

Автор: [r9o-11](#)

Дата публикации: 11.01.2016